

4.[2]当該物件の状況

項目		確認した内容結果
当該建物の日常生活上の不具合等 〔施主聞き取り調査〕	内容	②1階LDKの中央部分が歩く度に異音がある。 ※異音の原因調査、レベル調査
		③浴室と洗面所の境がいつも濡れている。 ※浴室、洗面の給排水、給湯の配管の漏水検査
備考		

5.[1]現況検査による不具合事象等の状況

項目			調査結果	
部位	現状事象		詳細調査又は補修を要する事象	
			認められない	認められる
基礎部分	屋外	基礎コンクリート(躯体)	ひび割れ	○
			欠損	○
			その他	
		モルタル仕上げ	ひび割れ	○
			欠損	○
			その他	
	屋内	基礎コンクリート(躯体)	ひび割れ	○
			欠損	○
			その他	
		床下コンクリート	ひび割れ	
			欠損	
			その他	
備考				