

3.総合判定


ご報告事項

部屋名	説明事項 図面 No.	調査方法は現地にて目視及び採寸,水準器等による調査による。
玄関・ホール	①	ドア枠汚れ(コーキング残り)
	②④③④	壁加工ジョイント切れ/天井加工ジョイント切れ/収納内部加工
	③	床タイル接着不足(打診調査による)※
洋室1	⑤	ガラス欠損※
	⑥	サッシ枠部分汚れ
	⑦	収納内部巾木ジョイント切れ
	⑧	壁加工ジョイント切れ
サニタールーム	⑨	建具下端欠損
	⑩	床フローリング汚れ
洋室2	⑪	網戸たてつけ不良
和室	⑫	鴨居釘打ち抜き※
	⑬⑭⑮⑯⑰⑱	和室造作材不良(ささくれ等)
	⑲	壁・床・天井 釘打ち抜き
LDK	⑳222628	壁加工ジョイント切れ
	23/24	23:出窓カウンター下部床・天井 汚れ/24:壁加工ジョイント切れ
	25/27	25:壁加工汚れ(床・天井)/27:壁加工
	⑳⑲⑳	アルミサッシ本体枠汚れ/サッシ木枠汚れ
	21	網戸たてつけ不良(変形)※
	36	建具色変色
洗面	29/30	29:壁加工ジョイント切れ/30:壁加工ジョイント切れ
バルコニー	32	外部カーテン取り付け不良(未コーキング)
浴室	31	壁・床・天井コーキング 汚れ
	35	入口ドア:たてつけ調整必要
トイレ	33	壁加工ジョイント切れ



4.総合総評

参考資料

平面図(不具合指摘番号記入済)



5(5).調査写真リスト

写真箇所 図面No. (順不同)		調査結果
⑬		
⑱		調査結果
⑲		調査結果